

昆明市第一人民医院病理科工作场所职业病危害因素检测情况公示

报告书名称		昆明市第一人民医院病理科工作场所职业病危害因素检测报告书
报告书编号		YZZW2024-JC006
用人单位基本情况	单位名称	昆明市第一人民医院
用人单位基本情况	单位简介	昆明市第一人民医院病理科已建科 40 余年，现有南北两个院区，职工 22 人，医师 10 人，技师 12 人，硕士 3 人，高级职称医师 3 人。通过近四十年的努力，现已发展成为云南省先进、昆明市领先的病理科。可开展常规病理诊断、术中冰冻快速病理诊断、细胞学病理诊断、特殊染色、免疫组织化学染色、部分分子检测等技术。拥有先进的病理设备，如 lecia 石蜡切片机、冰冻切片机、全自动脱水机、包埋机及 Olympus、Nikon 生物显微镜、五人共览显微镜及荧光显微镜等。在肝胆病理（含移植、排斥及肿瘤的诊断）、乳腺病理（含乳腺良性疾病、癌前病变及肿瘤性疾病的诊断）等亚专科属昆明市领先水平。拥有云南省病理会诊中心专家库成员，国家级及省、市级学科专业委员会委员等多项任职。参与国家自然科学基金多项、主持省、市级科学基金多项。第一作者或通讯作者发表 SCI 收录论文及中文核心期刊论文二十余篇。
地理位置	南院区：位于云南省昆明市西山区青年路 504 号 8 号楼 2 楼；北院区：位于云南昆明市北京路 1228 号医技楼三楼。	
现场调查及检测情况	项目负责人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223
	现场调查人员	毕飞、王昆
	现场检测人员	王昆、毕飞
	现场检测时间	2024 年 7 月 1 日、2
	单位陪同人	于璐
职业	存在的主要职业病危害因素	甲醛、二甲苯

病 危 害 元 素 检 测	职业病危害因素 检测结果	院区	职业病 危害 因素	评价指标	检测作 业点/ 岗位数	合格点 / 岗位数	符合率 %
		南院区	甲醛	MAC	8	7	87.5
			二甲苯	PC-TWA	2	2	100
				PC-STEL	8	8	100
		北院区	甲醛	MAC	9	2	22.2
			二甲苯	PC-TWA	3	3	100
				PC-STEL	9	9	100

南院区现场照片












OPPO K11 5G
2024.07.01 11:06

北院区现场照片



OPPO K11 5G
2024.07.02 15:49









2024.07.02 14:33