

纳雍中机能源有限公司踪岭北风电场 2024 年工作场所职业病危害因素检测情况  
公示

报告书名称		纳雍中机能源有限公司踪岭北风电场 2024 年工作场所职业病危害因素检测报告书			
报告书编号		YZZW2024-JC013			
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	纳雍中机能源有限公司踪岭北风电场			
	单位简介	纳雍中机能源有限公司成立于 2014-11-27，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91520525322059275T，企业地址位于贵州省毕节市纳雍县中岭镇纳雍县踪岭镇祠堂边村踪岭北风电场升压站，所属行业为电力、热力生产和供应业。			
	地理位置	贵州省毕节市纳雍县中岭镇纳雍县踪岭镇祠堂边村踪岭北风电场升压站。			
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223			
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223			
	现场调查人员	王昆			
	现场检测人员	王昆、张平			
	现场检测时间	2024 年 8 月 23 日			
	单位陪同人	杨晋			
职 业 病 危 害 元 素 检 测	检测的职业病危害因素	噪声、工频电场、工频磁场			
	职业病危害因素 检测结果	职业病危害 因素	评价指标	检测作业点 /岗位数	合格点/ 岗位数
		噪声	40 小时等效声级 (L <sub>EX,W</sub> )	1	1
		工频电场	8h 工作场所工频电场强度	1	1
			短时间接触强度	26	26
		工频磁场	短时间接触强度	26	26

## 现场照片









水印相机



水印相机