

陆良汇昆天合太阳能电力开发有限公司麻舍所光伏电站 2024 年工作场所职业病  
危害因素检测情况公示

报告书名称		陆良汇昆天合太阳能电力开发有限公司麻舍所光伏电站 2024 年工作场所职业病危害因素检测报告书			
报告书编号		YZZW2024-JC009			
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	陆良汇昆天合太阳能电力开发有限公司麻舍所光伏电站			
	单位简介	陆良汇昆天合太阳能电力开发有限公司成立于 2016 年 01 月 07 日，注册地位于云南省曲靖市陆良县中枢街道东门小街 26 号，统一社会信用代码：91530322MA6k43NL4Q。经营范围包括太阳能光伏电站的开发、建设与运营管理。			
	地理位置	云南省曲靖市陆良县大莫古镇麻舍所村西南部约 3km 处的山坡上。			
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	毕飞，证书编号：YZP(I)20230221			
	报告书编写人	毕飞，证书编号：YZP(I)20230221			
	现场调查人员	毕飞			
	现场检测人员	毕飞、缪勇涛			
	现场检测时间	2024 年 8 月 16 日			
	单位陪同人	卿洪嘉			
职 业 病 危 害 元 素 检 测	检测的职业病危害因素	噪声、工频电场、工频磁场			
	职业病危害因素 检测结果	职业病危害因素	评价指标	检测作业点 / 岗位数	合格点 / 岗位数
		噪声	40 小时等效声级 (L <sub>EX,W</sub> )	1	1
		工频电场	8h 工作场所工频电场强度	1	1
			短时间接触强度	32	32
		工频磁场	短时间接触强度	32	32

## 现场照片







